



La rentrée pour l'église saint Pierre saint Paul

Après un mois de juillet actif, marqué par la réception des travaux engagés depuis le printemps 2014, le mois d'août fut plus calme, vacances obligent. Mais avec la dernière semaine du mois, les affaires ont repris.


Retour des entreprises avec le début du travail de montage du nouveau vitrail qui sera achevé courant septembre, et l'aménagement des abords de l'église.

Ca se sont pour les bonnes nouvelles. Les mauvaises sont du côté de l'étanchéité. Les orages de mi-août n'avaient eu aucune conséquence. Il en a pas été de même pour les pluies abondantes de cette dernière semaine. L'eau est entrée dans l'église en plusieurs endroits. Une expertise du bâtiment est attendu pour la semaine prochaine. Il faudra bien apporter des solutions à ces problèmes qui empêchent la réouverture du bâtiment.





Pose du nouveau vitrail





Travail sur les abords de l'église





Balisage des zones où il pleut